


Plan de renaturation des cours d'eau




Les cours d'eau étaient stabilisées avec un peu de tout (tube fer, tôle, plaque fibrociment amiante etc. ...)

Le cours d'eau achéché avant de refaire le lit et la berge






Le lit est redessiné avec des méandres pour la dynamique de l'eau



Heureusement que l'intervention est faite avant que l'on commence les plantations de nos légumes

Même si les ouvriers ont fait attention pour nous impacter le moins possible. Il faut reconnaître que ce n'était pas évident de contenter tout le monde.



Quelles photos des cours d'eau actualisée





Le balisage provisoire pour la plantation des berges et de la pelouse sur 50 cm de chaque côté pour l'entretien des cours d'eau.



Sur les deux dernières photos, on aperçoit en bois des puits de puisage pour remplir les arrosoirs.

Dans le courant du mois de mars 2022, la plantation des berges seront faites avec des plantes héliophytes.